

SANACIJE PROČELJA

Pročelja pripadaju zajedničkim dijelovima zgrade i neodvojiv su dio cijele građevine. Iz takvog opisa proizlazi i činjenica kako su svi vlasnici stanova (ako se radi o višestambenim građevinama) ili kuća odgovorni za stanje, a time i za uklanjanje kvarova i oštećenja na pročeljima. Bez obzira na to o kakvima se popravcima radi, pri uočavanju kvara na pročelju upravitelj ili vlasnik utvrđuje potrebu obavljanja popravaka, tj. sanacije.

Priroda kvarova može biti takva da ugrožava živote stanara i prolaznika (npr. otpadanje dijelova pročelja) ili da je ugrožena sama konstrukcija građevine (prodor agresivnih elemenata u konstrukciju, npr. vode). U određenim se slučajevima sanacija pročelja obavlja iz estetsko-zaštitnih razloga, posebno kod građevina koje imaju spomeničku vrijednost, odnosno koje su graditeljska baština.

Izbor tehnologije uklanjanja kvarova na pročeljima ovisi o brojnim čimbenicima. Najznačajniji su: vrsta kvara, sastav konstrukcije (slojevi zida), lokacija građevine (izloženost agresivnim elementima) i insolacija (osušanje) pročelja.

Kvarovi pročelja

Kvarovi na pročeljima posljedica su jednog od tri čimbenika ili njihove kombinacije:

1. lošeg projekta
2. nestručnog izvođenja
3. nekvalitetnih materijala

Pod lošim projektom podrazumijeva se izbor međusobno nekompatibilnih materijala u slojevima zidova i tanka ili neadekvatno smještena toplinska izolacija.

Nestručno izvođenje podrazumijeva nedovoljno poznavanje tehnologije rada i metoda ugradnje.

Materijali svojim tehničkim svojstvima moraju biti odgovarajući za primjenu na pročeljima, što znači da

moraju biti otporni na vremenske uvjete i rad konstrukcije te udovoljavati funkcionalnim (toplinska i vodo-nepropusna zaštita) i estetskim zahtjevima.

Čišćenje pročelja od atmosferskih sedimenata i grafita obavlja se:

- visokotlačnom parom
- pulpama
- kemijskim sredstvima



Prikaz nesaniranih i saniranih manjih oštećenja pročelja – otpadanje žbuke

Kvarovi na pročelju dovode do gubitka njegovih primarnih funkcija, a to je da zaštiti stanare i njihovo zdravlje te samu konstrukciju.

Manji se kvarovi ogledaju u pojavi mikropukotina i ljuštenju boje, što se može relativno lako sanirati.

Značajniji kvarovi nastaju ako se ne pristupi sanaciji nakon manjih oštećenja. Pukotine se šire, voda prodire u konstrukciju, dijelovi žbuke otpadaju, a armatura korodira. U ovome slučaju potrebno je temeljito ispitati postojeće stanje, napraviti projekt sanacije i započeti što prije.

Sanacija žbuka na pročeljima obavlja se sredstvima za učvršćivanje žbuka te djelomičnom ili potpunom zamjenom kompatibilnim žbukama. Sanacija betona i korodirane armature obavlja se reparaturnim mortovima i protukorozijskim premazima, a sanacija pukotina u kamenu, betonu i žbukama injektiranjima, nanošenjem kitova i premaza.

Sanaciji pročelja pripada i čišćenje kamenih, betonskih, opečenih pročelja i pročelja od prirodnih žbuka.

- vodom i vodom pod tlakom
- atomizacijom
- nebulizacijom
- vodom-zrakom i abrazivima pod niskim i visokim tlakom
- laserima
- kombiniranim tehnikama.



Prikaz čišćenja grafita s pročelja

Na kraju navodimo i preventivnu zaštitu kamenih, žbukanih i vodoupojnih pročelja koja se postiže trajnim penetrantima na bazi siloksana, trajnim penetrantima na bazi vode, premazima, antigrafitnim gelovima ili elastičnim pročeljnim premazima u širokoj paleti boja.

T. Vrančić

Izvor: web stranica GSKG

SANACIJA HIDROIZOLACIJE RAVNIH KROVOVA

Gotovo isključivi materijal koji se rabio za hidroizoliranje ravnih krovova bio je bitumen. Ovaj organski materijal ojačan armiranim slojem betona dominira u sendviču ravnih krovova u svim trima klimatskim zonama u Hrvatskoj. Na žalost, pri projektiranju slojeva ravnih krovova nisu uvijek bili uzimani u obzir tehnološki nedostaci ovog materijala. Osnovni problemi bitumena proizlaze iz njegove strukture osjetljive na prirodne temperaturne cikluse, koji ga dovode do točke taljenja na visokim ljetnim temperaturama ili do faze krtosti zbog zimskih hladnoća. Topljen i varen za betonsku podlogu, bitumen zajedno s njom preuzima naprezanja koja ga dodatno opterećuju. Odstranjivanjem krovova na ravnim krovovima klasičnog sustava (toplinska izolacija ispod hidroizolacije), vrlo često je uočen nedostatak dodatnoga toplinskog izolatora bitumenskih traka u svrhu zaštite od temperaturnih oscilacija. Ovaj je problem posebno izražen kod neprohodnih krovova, gdje je bitumenska traka često i završni sloj.

Kako sanirati ravn krov

Tehnički je ispravan način potpunog saniranja hidroizolacije onaj koji primjenjuje novu hidroizolaciju i, ako je potrebno, ostale slojeve ravnog krova uzimajući u obzir njihove nedostatke i ograničenja.

U praksi takav pristup podrazumjeva ispitivanje slojeva ravnog krova kako bi se ustanovio stupanj oštećenja. To se mora obvezatno uraditi stoga što neki slojevi mogu biti ne povratno oštećeni. Često se zanemaruje sloj toplinske izolacije koji, ako je vlažan ili, što je još gore, vlagom uništen, prijeti novim kvarovima nakon sanacije. Stoga ga je potrebno isušiti ili zamijeniti ovisno o stupnju oštećenja.

Tri su mogućnosti sanacije hidroizolacije:

1. Djelomična sanacija, koja parcijalnim zahvatima ne rješava problem trajno.
 2. Potpuna sanacija ravnog krova uklanjanjem postojećih slojeva i nanošenje nove izolacije na bazi bitumena. Ova varijanta redovito znači radno intenzivnu i relativno dugotrajnju sanaciju što povećava troškove. Osim toga, bitumen ne pripada ekološki prihvatljivim materijalima te se pojavljuje problem odlaganja otpada koji je danas vrlo aktualan. Sama primjena materijala, odnosno izolacijskog sustava koji se već pokazao lošim, nema smisla jer će se pogreške ponavljati i krajnji rezultat ostati isti.
 3. Potpuna sanacija ravnog krova tehnologijom koja omogućuje jednostavno i brzo postavljanje hidroizolacije, bez skidanja postojećih slojeva, što znatno smanjuje troškove sanacije. Takav je tip sanacije postao moguć tek primjenom materijala nove generacije. Ove se hidroizolacije jednostavno postavljaju preko postojećih slojeva. Ako se ispitivanjem ustanovi da je toplinska izolacija oštećena, potrebno ju je zamijeniti.
- Izolacija koja se može primjenjivati u takvim slučajevima treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- otpornost na sve vrste oborina
 - otpornost na ultraljubičasto zračenje
 - podnošenje temperaturnih oscilacija
 - neovisan rad u odnosu na podlogu
 - otpornost na kemikalije (iz oboaminske vode i ptičjeg izmeta)
 - zadovoljavajuće mehaničke karakteristike
 - ekološka prihvatljivost
 - homogeni spojevi.

Ecoseal membrane

Među materijalima nove generacije posebno treba istaknuti jednoslojne hidroizolacije na bazi sintetičke gume kao što je *Ecoseal*. Ecoseal su armirane, termozavarive završne krovne membrane od sintetičke gume (TPO-termoplastičnog poliolefina na bazi polipropilena) projektirane za trajnu zaštitu od svih postojećih vremenskih utjecaja. Na ravne se krovove postavljaju mehaničkim pričvršćivanjem ili punoplošnim lijepljenjem. U upotrebi su već punih 12 godina, što pruža potpunu sigurnost u performanse i trajnost hidroizolacije.

Ecoseal membrane su potpuno vodonepropusne hidroizolacije od ruba do ruba krova zbog homogenih termozavarenih spojeva. Smanjuju temperaturni "šok" na zgradu i štene energiju za klimatizaciju, jer se ne zagrijavaju na suncu zbog bijele reflektivne boje. Otporne su na sve vremenske uvjete i temperature (od -45° do +100°C) i na leteći plamen. Armirane su čvrstom mrežicom što im daje otpornost na podtlak i vjetar. Uz otpornost na agresivne kemikalije i mikro-organizme u cijelosti su ekološki prihvatljive, jer ne sadrže ni jedan halogeni ili kancerogeni sastojak. Kompatibilne su sa svim postojećim materijalima koji se mogu naći na krovu i nisu osjetljive na rad slojeva ravnog krova. S obzirom da pri sanaciji najčešće nije potrebno rušiti postojeće slojeve (ako je toplinska izolacija u zadovoljavajućem stanju) to uvelike ubrzava i pojefitnjuje rad. Konstrukciju ne opterećuje zbog izuzetno male težine (1,02 kg/m²). Troškovi održavanja krova su minimalni, a u slučaju mehaničkog oštećenja jednostavno se zamjenjuje zavarivanjem i mnogo godina nakon ugradnje.

Takve značajke *Ecoseal* membrane omogućuju formiranje suvremenijih i jednostavnijih sustava ravnih krovova, bez obzira radi li se o novom

ili sanaciji postojećeg krova. Omoćavaju dugoročnu potpunu zaštitu građevina (najmanje 40 godina).

Primjer sanacije jednoga ravnog krova

Opisat ćemo sanaciju prohodnoga ravnog krova uporabom *Ecoseal* membrane.

Ispitivanjem ravnog krova višestambene građevine ustanovljeno je da je završni sloj od betonskih ploča 40 x 40 cm sa katranom ispunjenim reškama, zbog termodinamičkog rada, doživio ozbiljna oštećenja. Na više su se mesta ploče uzdignule, a više ploča je napuklo. Katran je u potpu



Izgled - prije sanacije

nosti izgubio svoju funkciju, tj. zbog temperaturnih oscilacija i ultraljubičastoga zračenja postao je potpuno krut, mrvio se, a na nekim mjestima nije ga uopće bilo. Na spoju katrana i ploča primijećeni su busenovi trave. Sokli su bili ispuçani horizontalno i vertikalno i odvajali su se od nadozida. Ustanovljena je znatna vlažnost pišeska u kojem su bile položene plo-

če, a bitumenska hidroizolacija bila je oštećena, nastale su pukotine i listanje slojeva.



Bušenje slojeva krova zbog ugradnje odzračnika

Betonski estrih, podloga bitumenskih traka, nije pretrpio znatna oštećenja čime je toplinska izolacija ostala sačuvana.

Projektirano je sljedeće rješenje:

1. Otucavanje sokla po čitavom opsegu ravnog krova. Čišćenje samoniklog bilja i odstranjivanje katranskih sljubnica između betonskih ploča.
2. Na tako pripremljenu podlogu položena je *Ecoseal* membrana na sloj geotekstila koji ima ulogu parorasteretnog sloja. Ugrađeni su i odzračnici na svakih 50 m²

površine, kako bi se omogućilo dodatno odzračivanje krova.

Ecoseal membrana podignuta je uz nadozid i dimnjačke vertikale 10cm, a primijenjen je i *Ecoseal* lim na koji je moguće zavariti membranu jer je prevučen slojem istog polimera.

Ovakvim je rješenjem formiran "bazu" na krovu. Kao provjera vodonepropusnosti nakon postavljanja hidroizolacije, slivnici su začepljeni, a krov napunjen vodom; nakon 48 sati na krovu je bio voden stupac nepromijenjene visine.

Na kraju valja istaknuti kako svakoj sanaciji ravnog krova treba pristupiti individualno jer svaki krov ima svo



Izgled - poslije sanacije

je specifičnosti, a naročito u detaljima. Zbog toga treba izraditi elaborat sanacije ravnog krova prije nego što započne sanacija, a koji obvezatno treba obuhvaćati utvrđivanje postojećeg stanja, prijedlog sanacije, izradu detalja i troškovnika radova.

O. Jović, ing. građ.