

Pretisci iz graditeljskog tiska

VIESKI
HRVATSKOGA DRUŽTVA INŽINIRA I ARHITEKTA
U ZAGREBU
Godina XXXII, broj 7., 1911.

Prof. dr. sc. **Dražen Aničić**, dipl. ing. građ. redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

ISPITIVANJE GLINENIH OPEKA (Đuro Domačinović)

Počeci znanosti o materijalima u sveučilišnoj nastavi u srednjoj Europi sežu na početak dvadesetoga stoljeća. Godine 1908. na praškoj je visokoj tehnici uveden novi predmet **Tehnologija i ispitivanje gradiva** za građevne inženjere i arhitekte. Autor članka, bivši praški student, iznosi podatke o postupcima ispitivanja fizikalno-mehaničkih svojstava opeke. Oni su gotovo jednaki današnjima. Kod opeke se prvo provjerava izgled, oblik, jednoličnost strukture na površini, na prelomu te boja. Upijanje vode važno je za ostvarenje veze s mortom. Uzorkovanjem se mora dobiti prosječni uzorak (uzimaju se 32 opeke s raznih mesta s odlagališta). **Pri uzimanju uzorka mora biti osoba kojoj se može vjerovati... a sve to mora zapisnički potvrditi.** Ako je tvornica u pokrajini, onda je to obično župnik, liječnik ili učitelj. U laboratoriju se utvrđuju ova svojstva: izgled, zvuk pri udaru čekićem (jasan – mukao), specifična težina, obujamska težina, stupanj gustoće (omjer obujamske i specifične težine), stupanj porovitosti (sadržaj pora), prividna porovitost (upijanje vode), postojanost pri djelovanju mraza i soli (-10 °C, 25 ciklusa), postojanost pri požaru (opeku ražariti u kovačkoj vatri, pak uroniti u vodu). Ispituje se zatim prisutnost raspustnih soli (tj. slobodnih soli – iscvjetavanje), tlačna čvrstoća opeke (ispituju se dvije cementom spojene polovice) u hidrauličkom tlačilu i otpornost na habanje - stalnost protiv izrade – na Bohmovu aparatu za brušenje po istom režimu kojim se donedavno ispitivalo habanje kamena. Gotovo da ni nove europske norme ne traže više!

CLAY BRICK TESTING (Đuro Domačinović)

The formal establishment of the science of materials, marked by its introduction in the curriculum of Central European universities, dates back to the early 20th century. The new course for civil engineers and architects "Technology and testing of materials" was established in 1908 at the High Technical School in Prague. The author of the article, a former Prague student, describes procedures that were used for testing physical/mechanical properties of bricks. They are almost identical to procedures that we use today. In case of brick, the testing would start by inspecting the appearance, form, textural uniformity at brick surface and at break points, and the brick color. The water absorption is significant for establishing proper connection with mortar. The sampling was rather extensive (32 brick samples were taken from various points of the stockpile). A trustworthy person had to be present during the sampling ... and all had to be confirmed by written minutes. If the plant was located in the countryside, such person was usually a priest, doctor or teacher. The following properties were determined in laboratory: appearance, brick sound when struck by hammer (clear - muffled), relative density, bulk density, density ratio (ratio of the bulk density to the relative density), porosity (void content), apparent porosity (water absorption), resistance to frost and salt action (-10 °C, 25 cycles), heat stability (brick was heated in forge and then submerged in water). The testing would continue by determining presence of free salt (the so called anhydrous salt - efflorescence), compressive strength of the brick (two cement-bound halves were tested) in hydraulic compression machine, and the resistance to wear - ability to withstand wear - on Bohm grinding machine, based on the same procedure that was up to recently used for stone wear testing. It may almost be stated that new European standards are hardly more demanding!

VIJESTI HRVATSKOGA DRUŠTVA INŽINIRA I ARHITEKTA U ZAGREBU

GODINA XXXII. BROJ 7.

ZAGREB, 1. SRPNJA 1911.

Ispitivanje glinenih opeka.

Predavanje Ing. Dure Domacnovića
u H. D. I. A. dne 25. veljače 1911.

Uvod.

Dan nedavno se nije bavilo u velike umjetnju kamenjem kao posebnim predmetom. Našlo se stručnih djela tu i tamo, ali većinom su bila namijenjena u prvom redu obrtniku i industrije. U novije doba posvećuju inžinirski krugovi sve veću pažnju tvoridbi građevnog materijala, osobito umjetnog kamena i njegovu ispitivanju. Pred tri godine pođen je na češkoj visokoj tehnici u Pragu predavalni kao izvanredan predmet poznati stručnjak prof. dr. teh. Josef Burlan pod imenom „Technologie a zkušení stavby“ nov predmet, koji se bavi specijalno tvoridbom i ispitivanjem umjetnog kamena. Nije prošlo ni dvije godine, uveden je isti predmet na spomenutoj tehnici kao obilježan za slušatelje građevnog inžinirstva i arhitekture. Predmet je to vanredno interesantan i poučan. Jedno što je nov, a drugo što je zbilja potrebno svakom graditelju, da pozna dobro karakter materijala, koji rabi, da uzmogne bolje ocijeniti i izrabiti njegova korisna svojstva. Mislim, da mi se neće zamjeriti, što sam si uzeo slobodu, da iznesem nekoju stavku iz toga predmeta. Podimam s kratkim historijskim pregledom opekarskog materijala i prelazim odmati u medias res, na ispitivanje glinenih opeka. Zgodimće osvrnut ću se na tvoridbu opekarskih produkata, pri čemu su osobito zanimljive kružne peći i proces paljenja, a i eventualno na koji drugi dio ovog predmeta.

Historijski pregled opekarskog materijala. (Vidi O. Bock: Die Ziegelfabrikation.)

Gradnje od opeka poznate su kod najstarijih naroda. Već prije 12.000 godina pravili su glinene opeke u Egiptu, kako su pokazuju iskopine nilskoga nasaona a i pramile. Ruševine Babilon i Nineve leži u bibliji svjedoče, da su i drugi stari narodi opeke poznavali. Svuda gdje su bili Rimljani nailazimo na ostatke njihovih građnja od opeke. S krasno bojadsanim glinenim pločama zvanim „azulechos“ oblagali su Mauri osobito dolje dijelove svojih građnja, kako najbolje svjedoči o tom lavljiv dvorište u Alhambri. U mlado kršćansko doba došlo je do plastičnih glinenih oblika u arhitekturi. Crkve u Cremi, Bologni, Paviji, Ravenni mnogo toga pokazuju. Tek u srednjem vijeku razvio se je glineni materijal konstruktivno i ornamentalno. U gotskoj su periodi u 13. i 14. stoljeću upotrebljavane u Lombardiji već ornamentirane opeke. Krasan primjer jest crkva St. Maria del Carmine u Cremi (gradjena 1373.). U doba renaissance glineni je materijal dosta zastupan. Na „Palazzo Farneze“ je po Sangallu vidljiva površina stijena od složenih opeka vrlo lijepo izrađena. U 17. i 18. sto-

ljeću bio je u cijeloj tehnici zastoj, pa tako i u glinenoj industriji. Tek u novo doba poslije francuske revolucije pošlo je na bolje. Po iznašaštu kružne peći zaslugom Hoffmanna i Lichtena 1858. god. i gлина je industrija kročila rapidnim korakom naprijed uspoređivo sa ostalim granama moderne tehnike. Pošto za kružne peći bijade nemoguće nasmagati ručno dosta materijala, to su bili izumriveni strojevi za pripravu gline, te je današ ciglarska industrija tko savršena, da se može takmiti sa svim granama moderne industrije. Značaj industrije opeka je danas opsežan te obuhvaća u glavnom:

1. Opeke za zidove, kamo spadaju i šuplje opeke, zvoniće opeke (Klinkersteine), kanalke, opeke za dimnjake, zdjence itd.
2. Crijepovi za pokrivanje krovova.
3. Drenažne cijevi.
4. Vatrensljurne opeke, koje su osobito važne za slavotile tehnike obrbe.
5. Pješčane opeke, koje se sastoje od vapna i pjeska, pa premda ujesez u gline, ne može ih se mimoći, kad se o opekama govori.

Ispitivanje glinenih opeka.

Od koje je važnosti glineni građevni materijal danas, a uapose glinene opeke u graditeljstvu nije potrebno ni razlagati. Što se pak o kakvoće idće velika je razlika između opeke i opeke. S toga razloga probriši ću ovde, što se sve od dobre opeke traži i kako se ispituje njegova kakvoća. Razlaganje ovo temeljno u prvom redu na predavanjima spomenutog stručnjaka u ispitivanju građevnog materijala, mog bišeg profesora dra. Josefa Burlana, dalje na djelu poznatog ciglarskog inžinira Otto Bocka „Die Ziegelfabrikation“, te na djelu prof. Jiri Pnolda „Staviva a jih výroba“.

Dobra opeka mora imati lijep oblik, plohe ravne (ali ne gлатke, jer se ne bi žbuka na gлатkim plohama dobro vezala), a uglove i bridove oštре. Razlomimo li opeku, mora biti na lomu guta i istozrna. Ne smije imati pukotinu ni većih knamenčica, jer bi oko njih nastale rulnatne pukotine. Nesmije sadržavati znani kalcijev oksida ili sulfata natrija. Kalcijev oksid bi se vezao s vodom na kalcijev hidroksid; za vrijeme toga procesa povećao bi svoj objam, te bi i opet nastale pukotine, dođim bi se sulfati izlučili u obliku evijetova na površini i lislapljujući škodili zdravlju stanara zgradu od takovih opeka. Pri udaru mora dobra opeka dati jasan zvuk. Čim je zvuk jasniji, tim je opeka čvršća. Boja opeke ne upliće u vijek na njenu čvrstoću. Boja obično zavisi o množnili željeznih spojeva u glini pred paljenjem i na tome, pri kakvom se žaru gлина palii. Čvrstoća u tlaku smije minimalno iznositi 70 kg/cm^2 . Opeke srednje kakvoće snesu 100 kg/cm^2 , dobre opeke $150-180 \text{ kg/cm}^2$. Dobra opeka mora se dati lako sjeći a pri tome se ne smije rasplasti ili u nepravilnim komadima izrcavati. Morati dobro paljena. Prepaljena opeka ne upija ništa


vodu ili vrlo malo vode, a nedopaljena opet premnogu vode. Dobro paljene opeke smiju maksimalno 24% od svoje težine vode upit. Prepajljene se opeke stakleni te daju hladne zidove. Dobre su za pločnike, u kanale i za temelje, uopće tamo gdje je više vlage, jer ih se cement izvrsno prima, pošto su slabo porovite i ne oduzimaju kroz to vodni cement. Dalje mora dobra opeka odoljavati svim utjecajima vremena osobito smrzavici i oguju.

Pri ispitivanju opeka mora se dobro paziti na to, da ispitamo prosječnu kakvoću njihovu, što je dosia teško, jer svaka opeka daje drugi rezultat. Prema tome trebali bi ispitati mnoga komada, čim bi uništili mnogo materijala. Obično se za pojedine ispitivanje operacije uzima stanovit broj opeka. Recimo za ispitivanje čvrstoće deset komada, porovitosti deset komada, stalnosti proti smrzavanju deset komada itd. Mora se dobro paziti kod uzimanja opeka za ispitivanje, da se ne uzima s reda u skladistu već s raznih mjesti i to se ne smiju možda izabirati bolji komadi, već uzimati što dode pod ruku, da se tako dobije prosječna kakvoća opeka. Pri uzimanju uzoraka za ispitivanje mora biti osoba, kojoj se može vjerovati, da su uzorci zbilja uzimani kako je to navedeno, dalje mora dati vjerodostojna osoba navesti, kako su uzorci pakovani i jamicili, da nijesu možda prije otpošljaju na ispitivanje raspraklani i izmjenjivani s boljim i da su u istinu iz one tvornice. Sve to mora dati osoba (jao je bolje, ako ih je više), zapisati poljedlje. Ako je tvornica u pokrajini, onda je to obično župnik, liječnik ili učitelj, već prema lokalnim okolnostima. Potpuno ispitivanju opeka nužna su 32 komada paljenih a 2 komada nepaljenih. Ispitivanje se dijeli na četiri niza opažanja, te je s toga nužno za brzo rješenje četiri osam tjedana.

Čim se opeke prme na ispitivanje, odmah se mora ustanoviti vrst i oblik, što obično već sam tvornicu naznači. Za tim se uzme barem deset komadić opeke, te se svaki pojedine odmjeri koliko je teška, a od svih se onda mjerenu opeka uzme aritmetička sredina, da se dobije prosječna težina. Ustanove se po tome omjeri opet barem deset komada opeka pojedince, pak prosječno i to pomoću mjerila s nonijem. Popiše se izgled površine i struktura površine. Uđaranjem čekića ustanovi se zvuk i označi se kao: vrlo jasan, jasan, skoro jasan ili mukao.

Po tom se uzmu dvije opeke, raspolove se i popiše se struktura loma.

Iza ovih procedura odredimo specifičnu težinu opeke. Specifična težina opeke jest težina jednog kubičnog centimetra materije bez pora a iznosi 1,45 do 1,6. Za određenje specifične težine moramo si pripraviti prašak od opeke, koji se kod 110°C isuši do konstantne težine. Uzmemo nekoliko komadića opeke i zdrobimo ih na grubi prah. Dobro je, ako je u posno uzeto takovih komadića od više raznih opeka. Dobiveni prah prosijemo sitom od 900 otvora. Ono što propadne opet se prosije sitom od 4900 otvora. Prašak, što još ostane u tome situ od 4900 otvora uzme se u posno. Prostom vognjenjem stanovile količine ustanovi se njegova težina t_0 . Radi se sad o tome, da se ustanovi volumen tog praha. To se ustanavljuje objamomjerom ili volumenometrom. Najjednostavniji jest Schumannov volumenometar. Sastoji se od posude A i birete B. Bireta se tjesno usadi u grlo posude. Na bireti je skala dijeljena na dijelove od $\frac{1}{10}$ cm. Nulova točka je u stanovitoj visini od zdola. Bireta ima objam od prilike 40 cm^3 . Aparat taj napunimo do 0 vodom. Po



tom oprezno sipamo u biretu odvagnutu množinu praška. Više puta lako biretu udarimo rukom, da odstranimo zrak, koji je pod tlakom praška ušao unutra. Po tom, što smo pridali prašak, digne se voda u bireti za toliko cm^3 , koliko sadržaje objam toga praška. Dakle valja samo objam pročitati sa ljestvice, da se dobije specifična težina, jednaka težini praška dijeljenoj s volumom:

$$s = \frac{t_0}{v}$$

Nakon što smo odredili specifičnu težinu ustanovimo objamnu ili volumnu težinu. Volumna težina jest težina 1 cm^3 materije sa porama. Ustanovimo li težinu materijala pri 110°C isušena do konstantne težine i podijelimo li tu težinu volumom materijala sa porama dobijemo volumnu težinu. Ako materijal koji ispitujemo ima pravilan oblik, ustanovimo lako njegov objam jednostavnim mjerenjem dimenzija, a znamo li i težinu pri 110°C , izračunat ćemo lagano volumnu težinu. Kod opekarskih produkata obično nije tako, da opeka ima pravilan oblik. U praksi uzme se sasvim po volji komad opeke, a pri ustanovljenju voluma radi se na dva načina.

1. Metoda parafina. Uzme se komadić opeke 8–12 cm^3 od oka. Osuši se kod 110°C do konstantne težine, koju nazovimo I. Da uzmognemo ustanoviti objam sa porama, možemo dotični komadić u rastopljeni parafin tako, da se prevode tankom vrstom. Parafin proteže i u pore. Sad opet odvagnuemo ovaj komadić prevučen s parafinom i nazovimo tu težinu II. Odbijemo li težinu I od težine II dobijemo težinu parafina. Specifičnu težinu parafina znamo a iznosi 0,93. Dijelimo li težinu parafina s njegovom specifičnom težinom dobijemo volumen parafina

$$V_p = \frac{H-I}{0,93}$$

Po tom ustanovimo objam ispitnog komadića i sa vrstom parafina pomoću volumenometra recimo Segerova ili drugog, koji imamo pri ruci, jer ih je mnogo raznih konstrukcija. Po odbitku objama parafina od dobivenog objama, ustanovili smo objam samog komadića opeke sa porama. Dijelimo li težinu tim objamom, dobijemo volumen težinu

$$t_0 = \frac{t}{v}$$

2. Drugi način je jednak, samo što puštamo, da se isušeni komadić opeke sasvim napije vodom dotle, dok ne bude vodom naslaćen. Tako prireden uzme se za određenje objama. Dakle u prvom slučaju smo punili pore parafinom a u drugom vodom.

Važno je kod ispitivanja opeka odrediti stupanj gustoće (Dichtigkeitsgrad). Stupanj gustoće je dan razlomkom iz objemne težine t_0 i specifične težine s.

$$g = \frac{t_0}{s}$$

Pošto je objamna težina uviđek manja od specifične, mora biti $g < 1$, a čim se više taj omjer biti jednac, tlim je i opeka gusića. Materija sasvim gusinim imala bi gustoću $g = 1$.

Po tom se određuje stupanj porovitosti. Kod materije sasvim gusto gdje je gustoća $g = 1$ jest porovitost $p = 0$. Razlika pak između jedinice i gustoće naznačuje stupanj porovitosti

$$p = 1 - g$$

Ako uzmemo za gustoću g vrijednost $\frac{t_0}{s}$ i uvrstimo u jednadžbu dobijemo

$$p = 1 - \frac{t_0}{s}$$

$$\text{ili } p = \frac{s-t}{s}$$

Što izraženo u postocima dade absolutnu ili pravu porovnitost.

Mimo toga imamo još prividnu porovnost, koju se u praksi obično uvrda, a ustanovi se iz množine upijene vode. Radi se to na slijedeći način:

Deset opeka se isuši pri $50^{\circ}\text{--}60^{\circ}\text{C}$ u koliko je moguće do konstantne težine, pak se tako isušene opeke djelomično utrone od prilike do $\frac{1}{4}$, ili $\frac{1}{3}$ opeke u vodu. Poslije dva sata dolijemo u posudu vodu od prilike toliko, da bude $\frac{1}{2}$ opeke u vodi, a za daljnja dva sata dolijemo opet vode i to toliko, da budu opeke sasvim pod vodom. Po malo se zato uronjuje, da se isčera sasvim zrak iz pora. U stanovitim vremenskim intervalima uzimamo opeke iz vode, brišemo ih krpom, te odvagnemo ih svaku pojedincu i zatim opet damo u vodu. To se opetuje tako dugo, dok se ne opazi, da opeke ne blivaju teže. Kad se to ustanovi, onda su opeke sasvim vodom nasičene. Za tim ustanovimo kod svake opeke prirast upijene vode i izrazimo ga u postocima po težini. K jednostavnosti pregleda prirasta u pojedinim vremenskim intervalima preporuča se prirediti slijedeći skrižaljku:

Tekući broj opeke	Pri- pri- mitku	Ogase- nih kod 50-60	Težina u kg				Množina upije- ne vode	
			1 dan	2 dani	3 dani	4 dani	Kod po- či- nje- opeke	u pro- cen- tima na težine
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Pru- mjer								

Vrlo često upijaju opeke tako intenzivno vodu, da su tečnjem jednog sata više nego $\frac{1}{4}$ napojene vodom. Poslije upijaju manje. To biva kod različitih opeka raznog. U praksi se često puste uronjene samo 24 sata. Naravski, da se mora istaknuti, da je to upijena množina vode za 24 sata.

Dalje ustanavljuje se učinak promjene vremena na stalnost fabrikata. Uzmemo onih istih deset opeka što smo upotrebili kod ispitivanja prividne porovnosti. Stavimo ih u posebni za taj posao priredeni sandučić i pustimo ih smrznuti pri mrazu od -10°C , te ih ostavimo tamo od prilike 4 sata. Za tim ih stavimo u vodu u toploj sobi, da se sasvim odmrznu, što traje oko tri sata. Po tom ih opet damo smrznuti i razmrznuti, što se opetuje 25 puta. Za smrzavanje upotrebimo smjesu od tri dijela leda i jednog dijela kuhijske soli. Poslije svakoga smrznuća i odmrznuća opeke pregledamo im površine i tačno si približimo njihov izgled. Dobre opeke moraju toj eljeloj proceduri odoljeti. Njihove se smrži dozvoliti, da otpadne par malih kamenčića, koje odvagnemo i izrazimo u postocima težine opeka.

Osim ovog načina mogu se opeke na stalnost proti učinku promjene vremena i tako ispitati, da se izlože kroz nekoliko zima pod okape krova.


Često se ispituju opeke na stalnost proti ognju i to tako, da se opeka ražari u kovačkoj vatri, pak se uroni u vodu. To se čini s više opeka. Dobra opeka izdrži takvu proceduru. Naravski, da poslije toga nešto izgubi od prvobitne čvrstoće.

Daljnja zadaća je ustanoviti prisutnost rastupnili soli. Opeku postavimo na nekakvu posudu tako, da bude sa sviju strana pristupačna zraku. Tako postavljenu opeku poklopimo s bočom napunjenoj destilovanom vodom i to tako, da bude dno hoće okrenuto gore. Opeka plje vodu dok se sasvim ne napoji. To će biti u tom času, kad se počnu na doljoj strani opeke praviti kapljice. Tako uasičenu opeku pustimo isušiti na zraku pri čemu je čuvamo pred prejakim suncem, da se ne bi prenaglo sništa. Opeka se na površini isparuje, a pore na površini sisaju novu vlagu i sa raspuštenim solima iznutrine opeke. Tim načinom izvučemo soli na površini. Po ispunjenju vode čine soli na površini opeke bijele, žute i zelenе cvjetovite. Taj pokus je vrlo osjetljiv.

Ako imamo ustanoviti i množinu tih soli upotrijebimo k tomu 25 gr. praška od opeki tako priredeni, kako je to navedeno kod određivanja specifične težine. Prosije se sitom od 900 otvora, pak sitom od 4000 otvora i što u tom situ ostane, uzme se za ispitivanje. Taj prašak kuhanjem jedan sat u destilованoj vodi. Kuhanjem predi soli u rastopinu. Za tim dobro projedimo. Filter promijenimo i odvagnemo. Prirast na vogni znaci množinu sadržanih soli. Radi li se o tome, da se ustanove te soli kruške su, valja to prepustiti kemičaru.

Najobičnije se pri ispitivanju opeka ustanavljuje čvrstoću u tlaku. K tomu se upotrijebi opeke isušene, s vodom nasičene, a također i one, koje su prošle proceduru smrzavanja i oganja. Uzme se deset komada opeke. Svaku opeku raspolažimo te postavimo polovicu jednu na drugu tako, da rez jedne polovice bude na jednoj strani u prvoj vrsti, a rez druge polovice na drugoj protivnoj strani u drugoj vrsti. Obje polovice slijepimo elstim cementom. Time dobijemo približno kocku. Taj uneli je propisan. U rijetkim slučajevima se provoda pokus na kocki iz jednog komada opeke, koji ima stranice jednake visini opeke. Tlačene plohe gore naznačene kocke moraju se sasvim uglatiti i da dobili niže rezultate. Pomažemo si tim, da te plohe prevučemo slabom vrstom cementa. Uzime se staklena ploča namočena u vodu. Na nju se položi procjeni papir, a na taj se načini rijetka cementna kaša, na koju se postavi kocka na tlačnu plohu i pusti isušiti. Drugi dan okrenemo kocku i uklonimo staklenu ploču. Tako dobijemo glatkou ravnu plohu. Da se ne bi cement drošio, pošto bi mu opeka oduzimala vodu, moramo opeku pred gladenjem namočiti. Pred samim pokusom isušimo opeku sasvim i tako pripravljeni uložimo pod hidraulično tlačilo. Tlačimo ju tako dugo dok ne pukne ili dok manometar ne pokaže maksimum. Tim smo odredili potrebitni tlak k razdrobljenju. Tlačena ploha nam je poznata, te ako tlak podijelimo sa plohom dobit ćemo čvrstoću u kg/cm^2 . To ćinimo sa svih deset opeka; aritmetička sredina podaje pravu vrijednost. Na isti način bi se odredila čvrstoća napojenih opeka. To je osobito važno, ako se opeke imaju upotrebiti kod vodogradnja. Dokazano je, da opeke pokazuju manju čvrstoću u vodi, nego na suhu. Omjer čvrstoće opeka isušenih i vodom nasičenih naziva se koeficijentom odmehšanja, a iznosi 1:1–1:2. Sličnom se načinom ispituju opeke, koje su prošle proceduru smrzavanja ili oganja. Prema tome koliko su izgubile opeke na čvrstoću po 25 kratnom smrznuću ili poslije ognja odredimo stalnost opeke proti promjeni vremena i proti ognju.

Važno je kod opeka koje treba da su osobito tvrde i koje moraju odoljevati udarcima ili ribanju ispitati stalnost protiv izrade. Pokus se provoda na strojevima za brušenje, koji su različitih konstrukcija. Najjednostavniji je stroj Bohmov. Schematicna priležeca slika dovoljna je, da se shvatiti princip. Stroj se sastoji



od horizontalne daske A proti kojoj se tlači pokušni komad opeke B prireden u kocku, koja ima stranice od prilične sedam centimetara. Ploha, koja se ima brusiti mora biti uglađena. Horizontalna se daska A vrati pomoću dva zupčana kotača, čije su osovine okomite na sebe ili rukom ili strojem pri čemu brusi kocku. Da učinak daske A bude veći, pospemo ju prije pokusa sa 20 grama šmirgla broj 3. Poslije svaka 22 okretaja zaustavi se stroj, pa se opet daska pospje sa šmirglom i znatno opet stroj uvede u vrtaju. Iz 110 okretaja se kockni udvajne i opet dalje brusi. To se opetjuje četiri puta. Daska se dokle A okreće 440 puta. Poslije konačnog vaganja dijelimo gubitak težine objektom težinom te dobijemo izradbu (izgledavanje), izraženu u kubičnim centimetrima. Isto provodimo sa još jednom kockom od druge polovine opeke, te iz oba rezultata uzmemo promjer. Prema izgledanju, koje treba da je što manje, sudimo na kvalitet materijala.

Preostaju još dvije nepaljene opeke. Pošto kanim jednom zgodom opširnije se pozabaviti opekarskom glinom, a ovdje bi se stvar razvukla, to ispuštam za sada ispitivanje nepaljenih opeka.

Svi se unavedeni pokusi obično u praksi ne provadaju već samo nekoj. Najboljnije se zahtijeva ispitivanje čvrstoće u tlaku, stalnosti proti promjeni vremenu i prividnu porvlost.

Polumost od armiranog betona na zemaljskoj cesti Zagreb—Poličani (Podsused).

Osnovao ing. O. Baldauf (Zagreb).
Piše dipl. Ing. A. Carnelutti (Zagreb).

Uzamjenu lošeg drvenog objekta, koji na dužini od 60 m sačinjava polovicu zem. ceste Zagreb—Poličani, između km 13—13·50, odlučila je kr. zem. vlada na predlog kr. kotarske oblasti u Zagrebu, gradnju polumosta od armiranog i nabijenog betona.

Položaj te detalji ovog mosta objasnuju fotografija i detaljni načrti.

U slijedećem bit će naveden točan statički proračun ovog objekta.


Opterećenje.

- a) vlastita težina konstrukcije;
 - b) kola ukupne težine 12t uz istodobno opterećenje sa 460 kg/m².
- Težina jednog kotača od 3t razdijeli se na površinu od $b_1 = b_2 = 10 + 2 \times 20 = 50$ cm

I. Ploča.

- a) Momenat u sredini ploče. Ploča djeluje kao djelomice ugradeni nosilac, s toga će biti momenat

u sredini ploče $\frac{q l^2}{12}$ dokle $\frac{8}{12} \left(\frac{2}{3} \right)$ nengradenog nosioca. Povoljno djelovanje konzolne ploče zanemaruje se.



$$\begin{aligned} \text{Ploča } 16 \text{ cm} \times 2.4 &= 384 \text{ kg/m}^2 \\ \text{Sljunak } 20 \text{ cm} \times 1.8 &= 360 \text{ "} \\ 744 &= 750 \text{ kg/m}^2 \end{aligned}$$

$$M_g = \frac{1}{12} 750 \times 1.40^2 \times 100 = 12300 \text{ cmkg}$$

$$M_p = 1500(0.700 - 0.125) = 86250 \text{ "}$$

$$\text{na } 1 \text{ m širine } \frac{86250}{0.50} = 172500 \text{ "}$$

$$\text{obzirom na } \frac{1}{2} \text{ ugradbe } \frac{8}{12} 172500 = 115000 \text{ "}$$

$$\text{max } M = M_g + M_p = 127300 \text{ cmkg}$$

Najveće napetosti.

$$d = 16 \text{ cm } h = 14.5 \text{ cm } f_e = 11 \text{ (f) } 12 \text{ mm } = 12.44 \text{ cm}^2$$

$$\frac{n f_e}{b} \left[-1 + \sqrt{1 + \frac{2 h}{n f_e}} \right] = \frac{15 \times 12.44}{100}$$

$$\left[-1 + \sqrt{1 + \frac{200 \times 14.5}{15 \times 12.44}} \right] = 5.7 \text{ cm}$$

$$x_0 = \frac{2 M}{b \cdot x \left(h - \frac{x}{3} \right)} = \frac{2 \times 127300}{100 \times 5.7 \times 12.44} = 35.5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\sigma_e = \frac{M}{f_e \left(h - \frac{x}{3} \right)} = \frac{127300}{12.44 \times 12.44} = 814 \text{ kg/cm}^2$$

b) Momenat na uporu. Konsolin.

Težina ograda zamjenjiv je opterećenjem sa 460 kg/m²

Vlastita težina Ploča $0.16 \times 2.4 = 385 \text{ "}$

Sljunak $0.15 \times 1.8 = 285 \text{ "}$

Ograda $= 460 \text{ "}$

1130 kg/m^2

$$M_g = 1130 \times 0.50 \times 0.25 \times 100 = 14,100 \text{ cmkg}$$

Konzola opterećena težinom kotača daje max. momenat. Momenat upora od ugradene ploče jest na 1.00 m širine

$$M_g = \frac{q l^2}{12} = \frac{1}{12} 750 \times 1.40^2 \times 100 = 12300 \text{ kgcm}$$


$$M_p = \frac{P l}{8} = \frac{3000 \times 1.40}{8} \times \frac{1}{0.50} = 105000 \text{ "}$$

$$117300 \text{ kgcm}$$

$$\text{max } M = 117.300 + 14.100 = 131400 \text{ kgcm}$$

na uporu imade dvostruko armirana ploča slijedeći prosjek:

$$d = 18 \text{ cm } h = 16.5 \text{ cm } f_e = 10.60 \text{ cm}^2 \quad f'_e = 5.65 \text{ cm}^2$$



Za ustavljivanje neutralne osi slijedi jednadžba momenta

$$\frac{100 x^2}{2} + 15.5 \cdot 65 \cdot (x - 2) = 15 \cdot 10.60 (16.5 - x)$$

$$x = 5.1 \text{ cm}$$