

OPASNOSTI POVRŠINSKE KONDENZACIJE U GRAĐEVNIM KONSTRUKCIJAMA

Vлага u zidovima glavni je uzrok oštećenja i nastanka pljesni. Starije zgrade, koje su bile loše izolirane s lošim brtvljenjem prozora, imale su tu prednost što je izmjena zraka u prostoru sa zatvorenim prozorima bila stalna i dovoljno velika. Pri današnjim, bolje izoliranim građevinama to je drukčije. Nekontrolirana je izmjena zraka kroz prozorske spojove mala. Kod novogradnja važna je i ugrađena vлага koja se uobičajeno zbog kratkog vremena od završetka zgrade do useljenja nema vremena dovoljno isušiti. U određenim slučajevima dolazi do ozbiljnih oštećenja stambenih prostora, vлага i razvoj pljesni mogu ugroziti i zdravlje ljudi.

Površinska kondenzacija

vodene pare

Za pojavu površinske kondenzacije postoje dva razloga – izvor vlage odnosno vodene pare i primjerena površina na kojoj se para može kondenzirati. Površinska je kondenzacija povezana s razvojem pljesni. Glavni uzroci pojave kondenzacije jesu:

- preniska temperatura prostora
- neučinkovito i nepravilno prerađivanje
- prekomjerno nastajanje vlage
- neprimjereni građevni materijali i njihova pogrešna ugradnja
- neprimjerena toplinska izolacija.

Uzroci za navlaživanje i razvoj pljesni zbog površinske kondenzacije mogu biti prodiranje oborinske vode ili oštećenje kućne instalacije.

Do kondenzacije najčešće dolazi na zidovima uz prozore koji su u većini slučajeva najhladnije površine u zgradi. Dode li do kondenzacije na sremenim izolacijskim ostakljenjima, uzrok je u načinu stanovanja (preve-

liko opterećenje unutarnjeg zraka vlagom).

Previsoka relativna vлага stvara vrlo povoljne uvjete za nastanak pljesni. U stambenom okruženju dovoljno je hranjivih tvari za pljesan (u žbukama, bojama, tekstilu, drvu itd.).

Prijenosni (konvekcijski) toplinski most nastaje zbog zrakopropusnosti između prozora i špalete. Prolaz vlažnoga zraka kroz zid (koji postaje toplinski prohodniji) velik je i stoga se vлага u zidu kondenzira. Na fotografijama slikanim infracrvenom kamerom vide se hladnija mjesta (ljubičasta boja) koja su posljedica površne ugradnje prozora i balkonskih vrata.

Preniska površinska temperatura na ostalim površinama (uz prozore) može biti posljedica nedovoljnoga grijanja prostora ili lokalno povećanoga toplinskog toka kroz određeni dio vanjskog ovoja zgrade (materijal/konvekcijski toplinski mostovi, kombinacija).




Pljesan u području materijalnoga toplinskog mosta



Konvekcijski toplinski most (zrakopropusnost spoja između špalete i prozora)

Konvekcijski toplinski mostovi nastaju na mjestima slabo brtvljenih proba (prozori, zračnici, dimovodni kanali), na zrakopropusnim priključcima parnih brana, spoju kosoga krova i zida te na preklopima parnih brana. Proces prijenosa (konvekcije) vodene pare kroz zrakopropusna mjesta u krovu znatno je intenzivniji od difuzije vodene pare. To znači da može ući u konstrukciju u vrlo kratkom vremenu velika količina vodene pare koja se zatim kondenzira i uzrokuje navlaživanje građevne konstrukcije. Posljedica toga je propadanje slojeva građevne konstrukcije i razvoj pljesni.

Kod površina koje su paropropusne ili poroznim površinama (žbuke,




Neprimjereni brtvljenje balkonskih vrata

estrisi) kondenzat neće nastati na površini nego u unutrašnjosti, gdje temperatura odgovara temperaturi rosišta. Kondenzat će kao kapilarna vлага prodrijeti na površine i uzrokovati oštećenja. Ako se između podložnoga betona i estriha položi toplinska izolacija, temperatura slojeva uvijek će biti viša od temperaturu rosišta te neće doći do kondenzacije.

površinskom kondenzacijom i pljesni pri novogradnjama mogu biti u neodgovarajućoj uporabi stambenih prostora, ponajprije u prvoj sezoni grijanja (nedostatno grijanje i prozračivanje).

Karakteristika je starijih zgrada da su imale ugrađene prozore sa slabim brtvljenjem spojeva koje je omogućavalo dovoljnu izmjenu zraka u prostoru i kod zatvorenih prozora. U



Kondenzacija vodene pare kroz porozne građevne materijale

Utjecaj stanara na pojavu pljesni

Do pojave pljesni može doći u zgradama (stanovima) grijanim u skladu s novim propisima i u starijim zgradama gdje tih problema prije obnove nije bilo. U slučaju brze gradnje i useljenja odmah nakon završetka radova treba računati s građevinskom vlagom. Uzroci problemima s

novim su zgradama ugrađeni energijski sigurni prozori i vrata s vrlo niskom zrakopropusnošću. Stambene je prostore potrebno stoga prozračivati u svim dijelovima godine. Topao zrak ne osigurava dobru stambenu ugodnost ako je previše vlažan. Vlažnost zimi trebala bi biti između 40 i 60 posto. Učinkovitost prozračiva-

nja ovisi o rasporedu prozora i vrata u prostoru, godišnjem dobu, vjetrovitosti i slično. Sve prostore u kojima se sadržaj vlage u zraku povećao potrebno je prozračivati odvojeno od drugih prostora, kako se vлага ne bi prenijela u druga područja stana. Prostore treba prozračivati često, kratko i temeljito, umjesto dugotrajnoga prozračivanja s djelomično otvorenim prozorima. Dugotrajno prozračivanje zimi uzrok je hlađenja građevnih konstrukcija uz prozor (neizolirane špalete). Zbog niskih površinskih temperatura dolazi do površinske kondenzacije vodene pare iz zraka i razvoja pljesni. Uz sve površine građevne konstrukcije potrebno je osigurati dovoljno kretanje zraka. Namještaj od poda do stropa i prislonjen na zid može uzrokovati nastanak pljesni na zidu ili u kutovima.

Prijelazno doba i blage zime najopasniji su za razvoj pljesni i zbog nestalnoga su grijanja oscilacije unutarne temperature veće pa se mijenja relativan vlažnost unutarnjega zraka. Unutarnji zrak se brže grijije u usporedbi s masivnim građevnim elementima. Na nedovoljno zagrijanim površinama zrak se ponovno ohladi. Toplinski nezaštićeni obodni elementi i toplinski mostovi tako su idealna podloga za razvoj pljesni. Najbolje je prozračivati ujutro i uvečer kada je vanjski zrak hladniji nego u podne. Umjesto prirodnoga prozračivanja kroz prozore primjereno je rješenje mehaničko prozračivanje s vraćanjem otpadne topline, što zahtijeva veću početnu investiciju.

Režim grijanja uvelike utječe na nastanak pljesni. Prekinuti režim grijanja, vremenski predugi intervali isključenoga grijanja (na primjer grijanje rijetko rabljenih prostora) i neprimjereni prozračivanje mogu uzrokovati prevelika hlađenja građevnih konstrukcija. U slučaju dobре izolacije ovoja i odgovarajuće regulacije grijanja prijelaz na niži

režim grijanja nije problematičan ako oscilacija temperature zraka uz primjerenu vlažnost ne prelazi četiri stupnja.

Zaključak

Uzrok pljesni mogu biti određene pogreške u izvedbi građevnih konstrukcija, stambene navike, odnosno prevelika opterećenja prostora vla-

gom ili kombinacija tih uzroka, ali i neprimjereno prozračivanje i grijanje prostora. Odgovarajućim izvodom izolacijskoga materijala vanjskoga ovoja i svih pripadajućih slojeva osigurava se nesmetan prolaz vodene pare i time sprječavanje opasnosti kondenzacije unutar građevnih konstrukcija. Kroz paropropusne građevne materijale odlazi u vanjski

okoliš samo do dva posto sve vlage. Sva ostala suvišna vlaga može se odstraniti samo prirodnim ili prisilnim prozračivanjem.

Tanja Vrančić i Bojan Grobošek,
dipl. ing. stoj.

IZVOR: mag Miha Tomšič: Vlaga
in plesen v zgradbi, ZRMK Ljubljana


RAZLIČITI NAČINI IZVEDBE HIDROIZOLACIJE PODZEMNIH DIJELOVA GRAĐEVINE

Hidroizolacija ne štiti samo zidove koji su ukopani u zemlju. Od pravila potrebno je izolirati i druge građevne konstrukcije koje su joj izložene, na primjer ravne krovove, balkonske ploče itd.

U osnovi se razlikuju horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Horizontalna je hidroizolacija položena usporedno s tlom i sprječava dizanje kapilarne vlage te prođor podzemne vode. Vertikalna se hidroizolacija polaže na zidove koji se zatim zatrpuju zemljom. Ako na terenu postoji podzemna voda, potrebno je izvesti drenažu. Osnovno je pravilo pritom ne sprječiti tok podzemne vode, već omogućiti slobodno protjecanje ispod tla i oko građevine. Zahtjevno područje hidroizolacije jest zaštita građevine od hidrostatičkoga tlaka vode. Konstrukcije koje su pod utjecajem stalnoga ili povremenoga hidrostatičkog tlaka u praksi se nazivaju *kesonskim* konstrukcijama.

Zaštita temelja od podzemne vode i vlage

Drenažu se izvodi ako je na terenu podzemna voda. Ponavljamo, osnovno je pravilo pritom ne sprječiti tok podzemne vode, već omogućiti slobodno protjecanje ispod površine tla i oko građevine. Najprije se polaže drenažni sloj šljunka, debljine između 15 i 20 cm. Oko svih se zidova zatim nasipa, do najviše točke terena, najmanje 20 cm deboj sloj šljunka. U smjeru toka vode kroz drenaž-



Slika 1. Hidroizolacija od podne vlage

ne se slojeve mora primjereno padu terena izvesti drenažni kanal s nagibom, koji se također napuni odgova-

rajućim šljunkom i kamenjem. Ako je potrebno postavi se i drenažna cijev. Sakupljena podzemna voda, koja

Zaštita konstrukcija

se skupi ispod građevine ili oko nje, može se tako odvesti u niže dijelove terena.

Podloga za polaganje hidroizolacijskih traka mora biti tvrda, glatka i čista. Na takvu se podlogu najprije nanosi hladni bitumenski premaz. Bitumenske trake vare tako da se plamenom zagrijava njihova površina, postupno se odvijaju i lijepe na podlogu. S varenjem bitumenske trake na podlogu može se započeti kada je prednamaz posve suh. Prekllop traka po dužini i u poprečnom smjeru trebao bi biti 10 cm. Ako se polaže hidroizolacija u dva ili tri sloja, pomak traka trebao bi biti za polovicu šrine trake, što je približno 50 cm.


Kod zgrada koje nemaju izolirane podrumске zidove i podove može do 20 posto ukupnih toplinskih gubitaka nastati u grijanim podrumskim prostorima. Najprimjerena je neprekinuta toplinska izolacija koja je položena na vanjskoj strani podrumskih zidova. Ako se položi iznad hidroizolacije, hidroizolacija dobiva dodatnu trajnu zaštitu od mehaničkih oštećenja. Za toplinsku se izolaciju preporučuje debljina od 50 mm. Izvedba je prikazana na slici 1.

Ekspandirani se polistiren polaže uhlavnom do 3 m ispod kote terena i ne upotrebljava se u zonama kapilarnoga dizanja vode odnosno u području ispod moguće razine podzemne vode. Ekstrudirani se polistiren preporučuje za područja sa stalnom vodom u tlu, dok za pjenjeno staklo nema nikakvih ograničenja što se tiče dodira s vodom. Ako su ploče pjenjenoga stakla smještene duboko ispod razine podzemne vode, potrebno je izvesti zaštitu od dizanja ploča zbog uzgona.

Spojevi ploča mogu biti tupi ili stepenasti. Ploče se na hidroizolaciju lijepe točkasto (5 do 8 točaka na ploču) ili po cijeloj dužini. Toplinski se izolacijski materijal polaže u jednom sloju, s tjesno pritisnutim spojevi-

ma koji se izmaknu s obzirom na prethodni red. Od podruma nagore, izolacijski sloj završava na početku toplinske izolacije ovoja zgrade. Građevna se jama mora zasipavati u slo-

nje toplinskoizolacijskih ploča. Jedan od primjera izolacijskih zaštitnih sustava hidroizolacije od mehaničkih oštećenja jest sustav *Tefond* (slika 2.).



Slika 2. Izvedba hidroizolacije podne ploče u području podzemne vode

jevima koji se odgovarajuće zgušnjavaju, kako ne bi došlo do slijeganja zasipa što može uzrokovati pomicanje

Izvedba s jednim slojem čepičaste membranske folije nije preporučljiva u slučaju kada se podzemna voda povremeno digne iznad kote sloja čepičaste membrane. U tom je slučaju, osim izvedbe s čepičastom membranskom folijom, najbolje izvesti i klasičnu horizontalnu hidroizolaciju kako je prikazano na slici 3.

Rubni se spoj izvodi spajanjem na pritisak i s lijepljenjem ruba samoljepljivom bitumenskom trakom koja omogućava vodonepropustan udužni spoj. U tom slučaju takva izvedba osigurava dodatnu sigurnost jer je sanacija u slučaju prodora podzemne vode u građevinu vrlo zahtjevna i skupa.

Hidroizolacija se štiti posebnim trakama, tzv. čepičastim membranama koje su napravljene od polietilena visoke gustoće (HPDPE). Sam oblik membrane omogućava veliku otpornost na udarce, tlak, vlek te otpornost na kemijske tvari koje su u zemlji i vodi u tlu. Širina membrane jest približno 2 m, dužina role 20 m ili više, tako da se zidovi mogu izolirati ver-



Slika 3. Čepičasta membrana

tikalno bez obzira na njihovu dužinu i visinu, bez prekida i prekrivanja. Kako se membrana učvršćuje na gornjem rubu, dodatno pričvršćivanje, bušenje i probijanje postojeće hidroizolacije nije potrebno. Uporabom manjeg sustava mogu se vrlo jednostavno sprječiti oštećenja hidroizolacije pri zasipavanju i slijeganju građevine te oštećenja od skupljanja betona zbog temperturnih razlika. U velikoj se mjeri sprječava tvorba kondenzacijskih mesta između hidroizolacije i stijene.

Hidroizolacija kesonskih konstrukcija

Zahtjevниje područje hidroizoliranja jest zaštita građevina od hidrostatičkoga tlaka vode. Konstrukcije koje su pod utjecajem stavnog ili povremenoga hidrostatičkoga tlaka u praksi se nazivaju *kesonskim konstrukcijama*.

Zbog specifične tehnologije (hidroizolacija je spojena s betonom na donjoj strani armiranobetonske podne ploče) opisani se sustav bitno razlikuje od standardnih načina hidroizoliranja.

Vanjski se podrumski zidovi moraju zaštiti od vlage i vode koja dolazi iz zemlje. Vertikalna se hidroizolacija polaze na vanjski stranu zida i povezuje s horizontalnom hidroizolacijom. Na takav se način dobiva nepropusni bazen – keson u kojem su podumske konstrukcije zaštićene od vlage i podzemne vode. Kesonska konstrukcija (uglavnom armiranobetonski sklop podne ploče i obodnoga sustava) mora biti dimenzionirana s obzirom na predviđeni hidrostatički tlak. Koliki je utjecaj podzemne vode (dizanje i posljedično povezan hidrostatički tlak) moguće je odrediti samo na osnovi geomehaničkih istraživanja terena. Do dizanja podzemne vode može doći i zbog skupljanja cijedene vode uz građevinu. U tom se slučaju drenaža može predvidjeti na višoj razini (ne na razini temeljenja), ispod te se razine izvede tzv. membranska hidroizolacija

odnosno zaštita građevine od hidrostatičkoga tlaka vode. Izvedba hidroizolacije kesonske konstrukcije mora biti takva da se postigne odgovarajuća vodonepropusnost. Na izbor odgovarajućega sustava hidroizolacije utječe:

- način izvedbe podne konstrukcije s obzirom na sustav temeljenja (klasična podna armiranobetonska ploča, podna ploča s vezom na pilote, itd.)
- dilatiranje kesonske konstrukcije (ako je potrebno, preporučuje se da se predviđi samo u zoni zida i pritom se očuva podna ploča kao jedinstvena konstrukcija)
- izvedba vertikalne obodne konstrukcije kesona (pozicija obodnih zidova – sustav osiguravanja građevinske jame, izbočeni dijelovi)
- elementi probaja u zidovima odnosno njihov oblik i funkcija (kanalizacija, kinete).

Za postizanje vodonepropusnosti i onemogućavanja prodora podzemne vode do površinske armiranobetonske obodne konstrukcije kesona, vrlo je pouzdan sustav izvedbe s mebranskom hidroizolacijom. Zaštita građevine (hidroizolacija) od utjecaja podzemne vode ugrađi se ispod podne ploče i na vanjsku stranu obodnoga armiranobetonskoga zida. U praksi se najčešće upotrebljavaju dva osnovna tipa membranske hidroizolacije:

- hidroizolacija od bitumenskih traka
- hidroizolacija od sintetičkih folija.

Karakteristika obaju tipova su tvornički izrađeni proizvodi koji se mogu ugraditi s obzirom na pravila struke i poštovati sve upute proizvođača. Posebnu je pozornost potrebno posvetiti načinu izvedbe svih detalja.

Područje uporabe bitumenske hidroizolacije vrlo je široko. Najviše se upotrebljava dvoslojna ili višeslojna hidroizolacija s polimer-bitumenskim varenim trakama.

Kombinirani sustav hidroizoliranja kesonske konstrukcije jest sintetička folija koja se redovito ugrađuje kao horizontalna hidroizolacija i bitumenske samoljepljive trake koje se ugrađuju kao vertikalna hidroizolacija.


Debljina sintetičke folije (membrane) na bazi HDPE (*High-density polyethylene*) jest 1,2 mm. Na membranu se nanosi ljepilo koje je osjetljivo na tlak i zaštićeno vremenski neosjetljivim slojem koji omogućava prohodnost. Namještена hidroizolacijska membrana ostvaruje vodonepropusnu vezu s na nju izlivenim svježim betonom. Dobiva se trajno elastičan ljepljiv spoj i potpuno brtvljenje između folije i betona. Kako se radi o trajno elastičnom površinskom spoju, moguća naprezanja u podnoj ploči ne mogu uzrokovati trganje hidroizolacije. Folija ima otpornost na kidanje i malu osjetljivost na učinke probaja. Proizvedena je u rolama širine 120 cm i dužine 30 m. Preklopi folije predviđeni su u širini 100 mm. Folija podnosi polaganje teške armature s klasičnim distancerima.

Za ostale membranske hidroizolacije potrebna je izvedba odgovarajuće podloge (podložni beton debljine najmanje 10 cm) i ugrađena mehanička zaštita. Ti slojevi pri izvedbi s folijom *Preprufe 300 R* nisu potrebni jer se podloga može ugraditi na podlogu uvaljanoga finalnoga sloja tampona. Na sloj se najprije polaze polipropilenska pustina (PP), a zatim ugrađi folija po uputama proizvođača. Temperatura ugradnje može biti do -4 °C. Folija se na rubovima predviđene podne armiranobetonske ploče ugrađi na prethodno izvedenu oplatu koja je postavljena na obodne linije buduće podne ploče. Folija se pribija u zoni preklopa,

Zaštita konstrukcija

a ako je oplata metalna prilijepi se posebnim samoljepljivim trakama. S folije se zatim odstrani tanka zaštitna sintetička folija te na njezinu površinu ugradi predviđena armatura koja naliježe na plastične distancere. Folija se pri betoniranju spoji na betonski rub. Na vertikalni se dio folije poslije spaja vertikalna hidroizolacija.

debljine 0,8 mm koja ima tvornički ugrađen samoljepljivi nanos visokopolimeriziranoga bitumena. Folija se pritiskanjem na zidnu površinu izvodi s preklopom širine 100 mm i vodonepropusno zalijepi s folijom *Preprufe 300 R*. Prethodno je potrebno na betonsku površinu nanijeti hladni bitumenski premaz. Spoj s rubnim,



Slika 4. Izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije

Nakon ugradnje folije postavlja se oplata (unutarnja strana podrumskoga zida), položi vertikalna armatura i izvede betoniranje podrumskoga zida. Pritom se beton spoji s folijom. Tako je vertikalna hidroizolacija posve spojena sa zidom odnosno donjom površinom podne ploče. S tim je postignuta potpuna spojnost između cijele hidroizolacije i obodne površine kesona.

Bitumenska samoljepljiva folija proizvedena je na bazi HDPE folije

već izведенim krajem folije na vrhu armiranobetonske podne ploče potrebno je izvesti s lijepljenim preklopom. Vertikalnu je hidroizolaciju potrebno nakon ugradnje mehanički zaštititi pločama od ekstrudiranoga polistirena koje se na površinu lijepe posebnom ljepljivom trakom.

Pri ugradnji horizontalne i vertikalne hidroizolacije vrlo je važna izvedba detalja. Pritom je potrebno striktno poštovati projektna rješenja i način izvedbe koje propisuje proizvođač.

Na slici 4. prikazana je izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije sa sustavom *GRACE* u tzv. širokom iskopu.

Tipični su detalji dilatacije obodnih zidova i kesona razni proboji (cijevi, armatura, sidra) te spojevi između horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Horizontalne dilatacije kesona treba po mogućnosti izbjegavati. Važni detalji mogu biti spojevi između horizontalne i vertikalne hidroizolacije drugoga dijela građevine (na primjer terasa, ploča itd.).

Ugradnja hidroizolacije *Preprufe* omogućava u slučaju pravilne ugradnje trajan spoj s betonom podne ploče. U slučaju ugradnje drugih membranskih hidroizolacija, gdje su membrane odvojene od betonske površine, mogu čak i mala mehanička oštećenja uzrokovati prodiranje podzemne vode do betona u unutrašnjosti konstrukcije. I kod folije *Preprufe* može doći do mehaničkih oštećenja, iako voda zbog spojenosti hidroizolacije s betonom ne može prodrijeti između izolacije i podne ploče. Oštećenja hidroizolacije mogu se sanirati injektiranjem propusnoga mjesta s vrha podne ploče. Zbog specifične tehnologije hidroizolacija *Preprufe* spojena je s betonom na donjoj strani armiranobetonske podne ploče, što ne omogućava niti jedan drugi način izvedbe s klasičnim membranama. Folije su otporne i na mraz, vrućinu, plinove i tvari koje se nalaze u zemlji. Upotrebljavaju se i za izvedbu pilotnih zidova.

T. Vrančić

Izvor: B. Grobovšek: Hidroizolacije